

# 機械ボーリング

B-5



孔内閉塞状況



施工後

# 機械ボーリング

B-6



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況

# 機械ボーリング

B-6



全景



掘進状況



標準貫入試験

# 機械ボーリング

B-6



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

# 機械ボーリング

B-6



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



検尺 (全景)



検尺 (拡大)

# 機械ボーリング

B-7



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況



足場傾斜角

# 機械ボーリング

B-7



全景



掘進状況



標準貫入試験

# 機械ボーリング

B-7



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

# 機械ボーリング

B-7



検尺 (全景)



検尺 (拡大)



孔内閉塞状況



施工後

# 機械ボーリング

B-8



施工前



資材運搬状況(モノレール)



足場仮設状況

# 機械ボーリング

B-8



全景



掘進状況



標準貫入試験



景観保全用シート設置状況

# 機械ボーリング

B-8



残尺 (全景)



残尺 (拡大)



残尺 (拡大)

# 機械ボーリング


B-8



検尺 (全景)



検尺 (拡大)



孔内閉塞状況



施工後

# モノレール設置状況

B-1



起点



終点

# モノレール設置状況

B-2~5



起点



# モノレール設置状況

B-2~5



B-5終点

# モノレール設置状況

B-2~5



B-4付近

# モノレール設置状況

B-2~5



B-3付近



# モノレール設置状況

B-2～5



B-2付近



終点

# モノレール設置状況

B-6～7



起点



B-7付近

# モノレール設置状況

B-6～7



B-6終点

# モノレール設置状況

仮設状況





KY活動



ボーリング位置出し測量状況