

【平城西小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R3年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	平城西	学校敷地	小学校正門付近	横断誘導線が不明瞭	横断誘導線の塗り直し	市	済	
2	平城西	学校敷地	小学校正門付近	横断誘導線が不明瞭	横断誘導線の塗り直し	市	済	
3	平城西	市道登美ヶ丘中山線	小学校正門付近	横断歩道線が不明瞭	道路の舗装修繕	市	未	令和3年度実施予定。
4	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	グリーンベルトが片方しか塗られていない	グリーンベルトの設置→現状維持とする	市	済	西側にグリーンベルトがあるため東側は現状維持とする。東側は通らないよう学校で指導。
4	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	グリーンベルトが片方しか塗られていない	停止誘導線の設置	市	済	
4	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	グリーンベルトが片方しか塗られていない	飛び出し坊やの設置	市	済	
5	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	車道外側線が薄い	外側線の塗り直し	市	済	
6	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	横断誘導線が不明瞭	横断誘導線の塗り直し	市	済	
7	平城西	市道中部第1542線、中部第168号線①	小学校東側通路	グリーンベルトが塗られていない、車道外側線が薄い	グリーンベルトの設置	市	済	
8	平城西	登美ヶ丘中山線 中部第148号線	中山町西3丁目204付近	横断歩道線が薄くわかり辛い	横断歩道部分の舗装修繕	警察 市	未	交差点西側の補修は済。両側の横断歩道については令和3年度実施予定。
9	平城西	登美ヶ丘中山線	中山町西3丁目中山町西3丁目204付近	抜け道として通行する車が多く、児童の登校時間と重なり危険	グリーンベルト、「学童注意」の設置	市	済	
10	平城西	西部第281号線	中山町西3丁目324付近	カーブを通行する車と横断する児童が接触しそうで危険	路面標記の設置・看板の撤去	市	済	
10	平城西	西部第281号線	中山町西3丁目324付近	カーブを通行する車と横断する児童が接触しそうで危険	横断歩道の設置を検討 設置する場合は伐採や切り下げが必要。	警察 市	済	