

【椿井小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R3年6月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	椿井	北部第378号線	椿井町25	交通量が多く、道が狭い。	停止線、ダイヤモンドの塗りなおし	警察	済	
1	椿井	北部第378号線	椿井町25	交通量が多く、道が狭い。	ポストコーンを2本設置	市	済	
2	椿井	北部第378号線	角振新屋町10	交通量が多い。	グリーンベルトの設置	市	済	
3	椿井	北部第378号線	角振新屋町32	交通量が多い。	停止線の塗りなおし	警察	済	
4	椿井	北部第377号線	光明院町14	交通量が多い。見通しが悪い。	停止線、ダイヤモンドの塗りなおし	警察	済	