

【帯解小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	帯解	市道南部第520号線	田中町820付近	交通量が多く、路側帯白線が消えていて危険	グリーンベルトの設置	市	済	
2	帯解	国道169号線	下山町交差点	交通量が多く、待避所が狭くて危険	コーナー部にガードレールの設置、ポストコーンの修繕	県	済	
3	帯解	国道169号線	下山町交差点	交通量が多く、路側帯が狭くて危険・ポストコーンが破損	ガードレールの設置	県	済	
4	帯解	国道169号線	下山町交差点	コンクリート製溝蓋が一部欠落して危険	溝蓋の修繕	県	済	
5	帯解	国道169号線	下山町交差点北側	交通量が多く、路側帯が狭くて危険	通学指導により対応		済	既にグリーンベルトが設置されており良好な状態であるため、現状維持とする。
6	帯解	主要地方道天理環状線	山町26付近	横断歩道の白線が薄く危険	横断歩道の塗り直し	警察	済	
7	帯解	主要地方道天理環状線	山町91付近	ダイヤモンドが薄く危険	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
8	帯解	主要地方道天理環状線	下山町94付近	横断歩道・停止線の白線が薄く危険	横断歩道・停止線の塗り直し	警察	済	
9	帯解	主要地方道天理環状線	下山町107付近 八坂神社前	排水溝コンクリート製蓋が斜めで滑りやすく危険	ポストコーンの設置	県	済	
10	帯解	主要地方道天理環状線	下山町107付近 八坂神社前	路側帯白線が薄く危険	路側帯の塗り直し	県	済	
11	帯解	主要地方道天理環状線	山町23 中沢モータース前	ダイヤモンド・「速度落せ」標示が薄く危険	ダイヤモンド塗り直し	県	済	
11	帯解	主要地方道天理環状線	山町23 中沢モータース前	ダイヤモンド・「速度落せ」標示が薄く危険	「速度落せ」標示の塗り直し	県	済	
12	帯解	主要地方道天理環状線	山町1付近	横断歩道・「止まれ」標示が薄く危険	横断歩道・「止まれ」標示の塗り直し	警察	済	
13	帯解	主要地方道天理環状線	今市町 歩道橋付近	路面標示が薄く危険（「止まれ」・停止線・白線・ダイヤモンド・横断歩道）	「止まれ」、ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
14	帯解	主要地方道天理環状線	今市町761付近	横断歩道・停止線が薄く危険	横断歩道・停止線の塗り直し	警察	済	
15	帯解	主要地方道天理環状線	今市町372付近	グリーンベルト・「速度落せ」標示が薄く危険	通学指導により対応		済	視認できるため塗り直しはしない。
16	帯解	市道南永井池田線	今市町372-1付近	「通学路注意」「学童注意」標示が薄く危険	「通学路注意」「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	

【帯解小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
17	帯解	主要地方道天理環状線	今市町394 今市町3丁目公民館付近	交差点の見通しが悪く危険	「学童注意」路面標示の設置	県	済	
18	帯解	市道南部第502号線	田中町398付近	路面標示が薄く危険	グリーンベルトの設置	市	済	
19	帯解	市道南部第469号線	山町800-1付近	路面標示が薄く危険	「通学路注意」等路面標示の塗り直し	市	済	
20	帯解	市道南部第438号線	帯解小学校東側道路	「学童注意」標示がほぼ消えていて危険	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
21	帯解	南永井池田線	池田町広大寺池畔	通行量が多く、路側帯がなく危険	グリーンベルトの設置	市	済	
22	帯解		米谷町	スクールバス停留所の標示がなく、トラックが停車しており危険	米谷町のバス停留所にスクールバス停の看板設置	市	済	
23	帯解	市道東部第328号線	米谷町321付近	街灯がなく危険	通学指導により対応		済	要望区間に電柱がないため電源の引き込みが困難であり街灯を設置することができない。