

【大安寺西小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	大安寺西	市道中部666号線 市道南部32号線	恋の窪1丁目26付近 キリン堂西	幹線道路で交通量が多い。	押しボタン信号機の設置、横断歩道の塗直し	警察	済	
2	大安寺西	市道南部第32号線	県立図書館佐保川を渡った東	路側帯がなくて歩いてしまう	路側帯・グリーンベルトの設置	市	済	
3	大安寺西	市道中部9号線 市道中部629号起点	三条検町22-12付近	歩行者信号が見にくく、路側帯が凹凸	歩行者信号のLED信号機へ付け替え	警察	済	
3	大安寺西	市道中部9号線 市道中部629号起点	三条検町22-12付近	歩行者信号が見にくく、路側帯が凹凸	路側帯内の舗装	市	済	