

【平城小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	平城	市道中部第51号線	平城小学校北側交差点	信号のない交差点で400人位の児童が利用する。道幅が広いため、車両がスピードを出して通るため危険	グリーンベルト、「学童注意」路面標示（2か所）、交差点マーク、ガードパイプの設置、ポストコーンの増設	市	済	
1	平城	市道中部第51号線	平城小学校北側交差点	信号のない交差点で400人位の児童が利用する。道幅が広いため、車両がスピードを出して通るため危険	注意喚起看板、飛び出し坊やの設置	市	済	注意喚起看板の設置で対応。