

【鶴舞小学校】令和元年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R4年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	鶴舞	市道二名学園前線	鶴舞西町2-5～鶴舞西町2-18付近	道路が狭く、交通量が多い。歩道が途中で切れており危険	グリーンベルトの設置	市	済	