

2. 現場記録写真

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



景観保全状況



地下水確認状況 (GL-3.83m)



観測井戸検尺



観測井戸検尺 (拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



観測井戸挿入状況



観測井戸残尺



観測井戸設置完了

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-13



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-14



調査位置確認



施工前



搬入状況(特装車)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-14



足場仮設状況



全景



掘進状況



ボーリング状況中間確認(3m掘削時点)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-14



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-14



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-15



調査位置確認



施工前



搬入状況(特装車)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-15



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-15



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-15



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-16



調査位置確認



施工前



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-16



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-16



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-17



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-17



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-17



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-17



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-18



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-18



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-18



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-18



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-19



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-19



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-19



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-19



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-20



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-20



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-20



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-20



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-21



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-21



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-21



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-21



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-22



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-22



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-22



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-22



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-23



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-23



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-23



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-23



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-24



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-24



搬入状況(自走運搬)



全景



掘削状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-24



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-24



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-25



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-25



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-25



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-25



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-26



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-26



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-26



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-26



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-27



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-27



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-27



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-27



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-28



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-28



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-28



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-28



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-29



調査位置確認



施工前



搬入状況(モノレール)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-29



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-29



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-29



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-30



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-30



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-30



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-30



景観保全状況



地下水確認状況



観測井戸挿入状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-30



観測井戸検尺



観測井戸検尺(拡大)



観測井戸残尺



観測井戸設置完了

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-31



調査位置確認



施工前



搬入状況(自走運搬)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-31



足場仮設状況



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-31



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

工事名	新斎苑整備事業
工種	投棄物の調査業務委託
測点	No.B-31
検尺	
口径	300mm×4本=300mm
芯径	190mm×4本=190mm
全長	4.32m
残尺	1.90m
検尺深さ	300mm
検査者 山崎氏 調査日 2024.09.11(特)	

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械ボーリング

B-31



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-32



調査位置確認



施工前

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-32



搬入状況(自走運搬)



全景



掘進状況

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-32



残尺(全景)



残尺(拡大)



検尺(全景)



検尺(拡大)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

機械(ECOマシン)ボーリング

B-32



景観保全状況



地下水確認状況(水位無し)



施工後

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

オーガボーリング

OB-1




調査位置確認



施工前



作業中(人力掘削)



検尺 (掘削深度1.0m)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

オーガボーリング

OB-2



調査位置確認



施工前



作業中(人力掘削)



検尺 (掘削深度1.0m)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

オーガーボーリング

OB-3



調査位置確認



施工前



作業中(人力掘削)



検尺 (掘削深度1.0m)

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

モノレール

Aルート



起点



仮設ルート



仮設ルート



終点

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

モノレール

Bルート



起点



仮設ルート



分岐点

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

モノレール

Bルート



分岐点後 ルート1



分岐点後 ルート1終点



分岐点後 ルート2



分岐点後 ルート2終点

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

モノレール

Cルート



起点



仮設ルート



分岐点

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

モノレール

Cルート



分岐点後 ルート1



分岐点後 ルート1終点



分岐点後 ルート2



分岐点後 ルート2終点

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

試料採取・採水状況

B-13



地下水位測定状況



孔内洗浄状況



地下水試料採水状況



採水試料

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

試料採取・採水状況

B-30



地下水位測定状況



孔内洗浄状況



地下水試料採水状況



採水試料

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

試料採取・採水状況

B-19



試料採取状況



採取試料

新斎苑整備事業投棄物調査業務委託

試料採取・採水状況

B-24



試料採取状況



採取試料