

【平城西小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	平城西	市道登美ヶ丘中山線	中山町1134-1付近	・登校中の児童を避けるため大きくカーブする車と対向車が衝突しそうになり危険。	グリーンパルトの設置	市	済	
2	平城西	市道西部第86号線 市道西部第267号線	中山町西三丁目第2号街区公園南西交差点	・通行量が多い交差点。横断歩道が薄くなっており視認し難い。	横断歩道の塗り直し	警察	済	