

【平城西小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	平城西	市道西部第252号線	中山町西一丁目868-51付近	<ul style="list-style-type: none"> 幅員が広いが、横断歩道がない。 交通量が多く、危険。 	令和3年6月に奈良西警察署職員が交通量調査済み。調査の結果、児童は東側の道路を南下して登校しており、横断歩道要望箇所を東西に横断していない。交通量が少なく、横断需要なしのため設置できない。	—		