

【西大寺北小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	西大寺北	市道中部第91号線	秋篠新町249-6付近	・通学路に沿って水路がある。降雨時には水かさが増し、児童が水難事故に巻き込まれる恐れがある。	転落防止柵の設置	市	済	
2	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺赤田町一丁目1-6付近	・西から東にかけてカーブになっており、信号機を見落として通過するドライバーがいる。	外側線塗り直し(北側) 減速マークの設置 「学童注意」路面標示の設置	県	済	
3	西大寺北	市道中部第103号線	敷島町二丁目481-2付近	・交通量が多く、南にかけて下り坂になっている箇所ですピードが出やすい。	路側線の設置	市	済	