

【二名小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	二名	学校敷地 市道西部第195号線	二名一丁目3716-1付近	・幹線道路への抜け道となっており車の速度が上がりやすく危険である。学童注意の路面標示が薄くなっている。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
2	二名	市道西部第195号線 市道西部第196号線 市道西部第197号線	西登美ヶ丘七丁目4-3付近	・路側線や交差点マークが薄くなっている。	路側線、交差点マークの塗り直し	市	済	
3	二名	市道西部第535号線 市道西部第537号線	二名一丁目3667-2付近 二名中学校南西側交差点	・幹線道路への抜け道となっており車の速度が上がりやすく危険である。横断歩道、交差点マークが薄くなっている。	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
3	二名	市道西部第535号線 市道西部第537号線	二名一丁目3667-2付近 二名中学校南西側交差点	・幹線道路への抜け道となっており車の速度が上がりやすく危険である。横断歩道、交差点マークが薄くなっている。	交差点マーク、グリーンベルト、横断指導線、路側線の塗り直し	市	済	
4	二名	市道西部第518号線	西登美ヶ丘八丁目20-28付近	・幹線道路への抜け道となっており車の速度が上がりやすく危険である。横断歩道、交差点マークが薄くなっている。	一部横断歩道の塗り直し	警察	済	