

【東登美ヶ丘小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	東登美ヶ丘	市道西部第39号線 市道西部第51号線	東登美ヶ丘五丁目11付近 東登美ヶ丘2号街区公園北東	<ul style="list-style-type: none"> ・S字カーブで見通しが悪い。住宅街の道路で抜け道として利用する車が多く、大型車も通る。 ・歩道が途中で途切れている。 ・保護者による立哨ポイントになっている。 	横断歩道設置の検討	警察	済	検討の結果、横断歩道は設置できない。
1	東登美ヶ丘	市道西部第39号線 市道西部第51号線	東登美ヶ丘五丁目11付近 東登美ヶ丘2号街区公園北東	<ul style="list-style-type: none"> ・S字カーブで見通しが悪い。住宅街の道路で抜け道として利用する車が多く、大型車も通る。 ・歩道が途中で途切れている。 ・保護者による立哨ポイントになっている。 	路面標示設置の検討	市	済	
2	東登美ヶ丘	市道西部第39号線 市道西部第1373号線	東登美ヶ丘五丁目11付近 東登美ヶ丘2号街区公園南東	<ul style="list-style-type: none"> ・T字路で児童が公園側の歩道に渡ろうとするが、横断歩道が無い。住宅街から公園に向かう道に歩道が無い。この付近には注意喚起の標示や標識が少ない。 ・保護者による立哨ポイントになっている。 ・抜け道になっていてスピードを出す車が多い。 	路側線の設置 グリーンベルトの設置	市	済	
3	東登美ヶ丘	市道西部第17号線	中登美ヶ丘二丁目1984-127付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点から歩道橋までの道に歩道が無い。 ・住宅街の道路で抜け道として利用する車が多い。 ・交差点入り口には一時停止線の痕跡があるが、視認できない状態。 	停止線の塗り直し	警察	済	
3	東登美ヶ丘	市道西部第17号線	中登美ヶ丘二丁目1984-127付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点から歩道橋までの道に歩道が無い。 ・住宅街の道路で抜け道として利用する車が多い。 ・交差点入り口には一時停止線の痕跡があるが、視認できない状態。 	グリーンベルトの設置	市	済	
3	東登美ヶ丘	市道西部第17号線	中登美ヶ丘二丁目1984-127付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点から歩道橋までの道に歩道が無い。 ・住宅街の道路で抜け道として利用する車が多い。 ・交差点入り口には一時停止線の痕跡があるが、視認できない状態。 	樹木の剪定	市	済	
4	東登美ヶ丘	市道中部第20号線	東登美ヶ丘四丁目1-15付近	<ul style="list-style-type: none"> ・PTAの方の調査によると、北登美ヶ丘方面から通学してくる児童が通る交差点の青信号が短く、走ってきて無理に渡ろうとする児童がいて危険であるとのこと。15秒（うち点滅3秒）のため、低学年の児童の歩行速度では渡りきることができない。 ・保護者による立哨ポイントになっている。 	通学指導	学校	済	
5	東登美ヶ丘	市道西部第24号線	小学校正門前	<ul style="list-style-type: none"> ・7時～22時に一方通行規制がかかっている道路。 ・正門前横断歩道は約160名が利用している。 ・下校時に横断歩道付近に駐車する車で見通しが悪くなっている。 	保護者への送迎自粛等呼びかけの強化	学校・PTA	済	
5	東登美ヶ丘	市道西部第24号線	小学校正門前	<ul style="list-style-type: none"> ・7時～22時に一方通行規制がかかっている道路。 ・正門前横断歩道は約160名が利用している。 ・下校時に横断歩道付近に駐車する車で見通しが悪くなっている。 	標識補修の検討	警察	済	
6	東登美ヶ丘	市道奈良阪南田原線	東登美ヶ丘一丁目西交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・西側信号付近の「学童注意」の看板が色あせていて目立たない。 ・横断歩道の青信号が短い。（15秒） 	看板の取り換え	市	済	