

【登美ヶ丘小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	登美ヶ丘	市道中部第20号線 市道西部第1160号線 市道西部第1340号線	中登美ヶ丘六丁目15-13付近	<ul style="list-style-type: none"> ・特に登校時に交差点通過車両が多く、急ぐ右折左折車両と児童が接触する恐れがある。 ・児童が年々増えてきている。 	ガードレール等の設置検討	市	—	地下埋設物があるため、設置困難である。
2	登美ヶ丘	市道西部第1161号線 市道西部第1160号線	中登美ヶ丘三丁目11-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・特に登校時に交差点通過車両が多く、急ぐ右折左折車両と児童が接触する恐れがある。 ・児童が年々増えてきている。 	ガードレール等の設置検討	市	済	
3	登美ヶ丘	市道西部第13号線 市道奈良阪南田原線 市道西部第129号線	中登美ヶ丘一丁目4162-65付近	<ul style="list-style-type: none"> ・南から北上する車両が左折する際、横断歩道が薄くなり認識しにくくなっている。速度を上げて通過する車両があり、横断時に児童に接触する可能性がある。 	横断歩道の塗り直し	警察	済	
4	登美ヶ丘	市道西部第119号線	登美ヶ丘三丁目2-12付近～ 登美ヶ丘三丁目13-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ・通学時間帯に通り抜けする車両が多く、登下校時の児童と接触する可能性があり危険。 	グリーンベルトの設置	市	済	