

【登美ヶ丘小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	登美ヶ丘	市道西部第475号線	松陽台二丁目34-5付近	急勾配でスピードを出す車が多い。幹線道路につながる広い通りのため、利用する車が多い。	すでに歩車分離されており、必要な路面標示が設置されている状態のため、さらなる対策は不要との判断になった。	—		
2	登美ヶ丘	市道奈良阪南田原線 市道西部第155号線	西登美ヶ丘四丁目2-1付近	車用の信号機は設置されているが、幹線道路に沿った東西の横断歩道には歩行者用信号がない。 登校中の時間帯に通学路となる側道から幹線道路に抜けようとする車が多い。	児童に対し、車用信号が赤の時に横断歩道を横断するように指導していく	学校	済	
3	登美ヶ丘	市道西部第240号線	西登美ヶ丘四丁目5-2付近	幹線道路の信号待ち回避のための車の通り抜けが多い。 住宅街にもかかわらず、大型車の駐停車が多い。	通学指導（グリーンベルト上を歩く）	学校	済	
4	登美ヶ丘	市道西部第471号線	松陽台二丁目2-1付近	松陽台から南下してくる車のスピードが速い。 登校時に幹線道路（奈良阪南田原線）への抜け道として使う車が多い。	通学指導	学校	済	