

【鳥見小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	鳥見	市道西部第892号線	鳥見町三丁目11-1付近	・登下校時、児童が通るにはガードレールがなく歩道も狭く大変危険である。	通学路の変更を検討	学校・PTA	済	検討の結果、通学路の変更はしないことを学校に確認。
2	鳥見	鳥見歩道橋	鳥見三丁目11-2付近 歩道橋	・児童が登下校時に歩道橋を通っているが、階段の至る所が崩れていて、つまずいたり、滑ってけがをする可能性がある。穴が開いている箇所がある。	修繕の検討	市	済	
3	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見三丁目11-2付近 鳥見小学校西側道路	・制限速度30kmに指定されている道路であるが、南から北にかけて下り坂になっているため、自動車が速度を守っていない。	「速度落せ」路面標示、ドット線、中央線、外側線の塗り直し	市	済	