

【富雄北小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	富雄北	市道西部575号線	富雄北小学校 第二グラウンド前	<ul style="list-style-type: none"> ・富雄駅への道となっており通行量が多く、水量は比較的多い。 ・平成30年度通学路交通安全プログラムと同箇所。蓋の設置は水利組合の同意が得られず、代替案としてグリーンベルト、キャッツアイ、ポストコーンの設置で対応していた。 	転落防止柵の設置	市	済	
2	富雄北	小学校前歩道橋	富雄川西二丁目7付近 富雄北小学校前歩道橋	<ul style="list-style-type: none"> ・富雄川と県道を越える勾配のある歩道橋。 ・強い雨風や降雪により滑る危険性があるが、金属製の歩道橋のため融雪剤が使えない。階段がすり減っている。 	滑り止め設置の検討	県	未	
3	富雄北	市道西部第567号線	富雄北三丁目21-15付近	<ul style="list-style-type: none"> ・東側から下り道を自動車がスピードを上げて通行する。抜け道になっており通行量も多い。この道路は児童が横断する道であるが、民家が死角となっており横断する児童の存在に気づきにくい。 ・注意看板が劣化している。 	注意喚起看板の取り換え	市	済	
4	富雄北	市道西部第893号線 市道西部第1210号線	富雄川西二丁目8-12付近	<ul style="list-style-type: none"> ・西側の住宅開発が進み、自動車の通行量が多い。新富雄橋に信号待ちの自動車が並ぶと、富雄川沿いの歩道を通行する人や自転車、自動車の間を通行する危険な状況になっている。 ・平成30年度合同点検時に学校から警察へ、橋の西詰に横断歩道設置の要望書を提出することになっていたが、横断歩道は要件が満たないため設置できないとのこと。 	「交差点注意」路面標示の設置	市	未	
4	富雄北	市道西部第893号線 市道西部第1210号線	富雄川西二丁目8-12付近	<ul style="list-style-type: none"> ・西側の住宅開発が進み、自動車の通行量が多い。新富雄橋に信号待ちの自動車が並ぶと、富雄川沿いの歩道を通行する人や自転車、自動車の間を通行する危険な状況になっている。 ・平成30年度合同点検時に学校から警察へ、橋の西詰に横断歩道設置の要望書を提出することになっていたが、横断歩道は要件が満たないため設置できないとのこと。 	交差点マーク、ドット線の塗り直し	市	済	
5	富雄北	主要地方道枚方大和郡山線	三松一丁目9番地付近	<ul style="list-style-type: none"> ・深さ約70cmの溝で児童が転落する危険性がある。 	転落防止柵の設置	県	済	