

【富雄北小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	富雄北	市道西部第934号線	三松一丁目12-17付近	水路に蓋がない。 雨天時、かなりの勢いで水が流れる。 深さが120cm~150cmあり、転落すると大変危険。 狭い道幅のため車が通ると歩行者は水路側に寄るしかない。	グリーンベルトの設置 転落防止柵の設置検討	市	済	