

【平城小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	平城	市道中部第52号線	中山町1781付近	・交通量が多く、令和3年8月には児童と車の接触事故が発生している。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
1	平城	市道中部第52号線	中山町1781付近	・交通量が多く、令和3年8月には児童と車の接触事故が発生している。	ストップシールの貼付け	学校	済	
2	平城	主要地方道奈良精華線 市道中部第124号線	中山町124付近	・幅員が狭いが、抜け道となっており交通量が多く、バス通りである。 ・児童は空き地で集合し、横断歩道を渡るため、多くの児童が横断待ちをする交差点となっている。	「学童注意」路面標示の設置 路側線の設置	県	済	
2	平城	主要地方道奈良精華線 市道中部第124号線	中山町124付近	・幅員が狭いが、抜け道となっており交通量が多く、バス通りである。 ・児童は空き地で集合し、横断歩道を渡るため、多くの児童が横断待ちをする交差点となっている。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
2	平城	主要地方道奈良精華線 市道中部第124号線	中山町124付近	・幅員が狭いが、抜け道となっており交通量が多く、バス通りである。 ・児童は空き地で集合し、横断歩道を渡るため、多くの児童が横断待ちをする交差点となっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	