

【左京小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名                                       | 箇所名・住所                | 通学路の状況・危険の内容                                                                                                                                                                    | 対策（検討も含む）                               | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------|----|
| 1      | 左京   | 市道中部第1199号線<br>市道中部第1668号線                | 左京五丁目4付近              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国道24号線からの抜け道となっており、交通量が多くスピードが速い。</li> <li>・児童は道路北側を歩き、T字路を南に横断し、左京五丁目内を通過して通学する。</li> <li>・令和3年度にT字路において児童と車が接触する事故が発生している。</li> </ul> | グリーンベルトの設置、「学童注意」路面標示の設置                | 市    | 済     |    |
| 2      | 左京   | 市道中部第1199号線<br>市道中部第1668号線                | 左京五丁目4付近              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国道24号線からの抜け道となっており、交通量が多くスピードが速い。</li> <li>・児童は道路北側を歩き、T字路を南に横断し、左京五丁目内を通過して通学する。</li> <li>・令和3年度にT字路において児童と車が接触する事故が発生している。</li> </ul> | 交差点マーク、巻き込み防止の路側線の設置                    | 市    | 済     |    |
| 3      | 左京   | 市道中部第1668号線                               | 左京五丁目3-154付近          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・勾配があり、見通しの悪い箇所が多いが、速度を落とさず通行する車が多い。</li> </ul>                                                                                          | グリーンベルトの設置                              | 市    | 済     |    |
| 4      | 左京   | 市道中部第1190号線<br>市道中部第1191号線<br>市道中部第1195号線 | 左京四丁目10番地～左京四丁目1804付近 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・抜け道となっており、交通量が多くスピードが速い。</li> </ul>                                                                                                     | グリーンベルトの設置<br>「カーブ注意」路面標示を「学童注意」路面標示に変更 | 市    | 済     |    |
| 5      | 左京   | 市道中部第1216号線<br>市道中部第1212号線                | 左京三丁目街区公園東側道路、南側道路    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・登校時の交通量が多く危険。児童が道を横断する街区公園の南東側の箇所ではPTAによる立哨を行っている。</li> </ul>                                                                           | グリーンベルト設置<br>「学童注意」路面標示の設置              | 市    | 済     |    |