

【佐保川小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	佐保川	市道北部第502号線	法華寺町367-4付近	<ul style="list-style-type: none"> ・国道24号線から自衛隊や一条高校へ抜ける道で通行量が多いが、信号機がないため児童が横断する際に危険。横断歩道の手前で徐行せずに走行する車が多い。 	横断歩道、停止線、ダイヤマークの塗り直し 横断歩道の前出し検討 信号機の設置検討→交通監視	警察	済	
2	佐保川	市道北部第494号線	法蓮町229-1 佐保川小学校南側道路	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校南門付近のくぼんだスペースに送迎車が停車し、その間を児童が下校していくため危険。 ・学校から注意喚起等を行っているが、なかなか駐車が減らない。 	ポストコーンの設置	市	済	
3	佐保川	市道北部第493号線	法蓮町229-1 佐保川小学校北側道路	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校北門前の三差路で、一条通りからJR奈良駅への抜け道として利用されている。T字路から本線に出る際に、一時停止していない。 	一時停止規制の新設 横断歩道の拡幅	警察	済	
3	佐保川	市道北部第493号線	法蓮町229-1 佐保川小学校北側道路	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校北門前の三差路で、一条通りからJR奈良駅への抜け道として利用されている。T字路から本線に出る際に、一時停止していない。 	ストップシールの貼付け	学校	済	
3	佐保川	市道北部第493号線	法蓮町229-1 佐保川小学校北側道路	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校北門前の三差路で、一条通りからJR奈良駅への抜け道として利用されている。T字路から本線に出る際に、一時停止していない。 	路面補修、カーブミラーの角度調整	市	済	