

【佐保台小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	佐保台	市道北部第618号線	佐保台3丁目902-243付近～佐保台小学校西側	・小学校西側にある南北の道路は、交通量が多く、T字路や交差点が多くある。また、南から北に下る坂道になっており、速度が上がってしまう状況。	路側線の設置 注意喚起看板の設置	市	済	
1	佐保台	市道北部第618号線	佐保台3丁目902-243付近～佐保台小学校西側	・小学校西側にある南北の道路は、交通量が多く、T字路や交差点が多くある。また、南から北に下る坂道になっており、速度が上がってしまう状況。	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
2	佐保台	市道北部第595号線	佐保台二丁目840-155付近	・地域の外周道路を渡る横断歩道。歩車分離されているが、車のスピードが速い。 ・多くの児童が利用しており、令和3年度には車と児童が乗っている自転車との接触事故が発生した。	外側線の塗り直し	市	済	
3	佐保台	市道北部第604号線	佐保台三丁目902-290付近	・佐保台3丁目バス停と佐保台東口バス停の間にある交差点。バスや自動車の往来が多く、交差点付近は高低差のあるカーブになっており見通しが非常に悪い。	外側線の塗り直し 街路樹の伐採	市	未	