

【鼓阪北小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	鼓阪北	市道北部第23号線	奈良阪町2236付近	・標識の位置が低く通行時に危険。	看板の撤去		済	