

【興東小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	興東	主要地方道天理加茂木津線	須川町2267	<ul style="list-style-type: none"> ・東西いずれの横断歩道もカーブに近く、見通しが悪い。 ・産廃業者の大型トラックやゴルフ客の車が速度を落とさずに頻繁に通る、危険である。 	西側:路側線の変更(T字路強調)、カードパイプ設置、横断歩道手前にピクトグラムの設置 東側:路側線の変更(停止線前出し)、横断歩道手前にピクトグラムの設置	県	済	
2	興東	主要地方道奈良笠置線	須川町1385～1018	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が途中で途切れている。 ・現在、歩道のない区間を徒歩通学する児童はいない。今のところ入学予定なし。 	現在、徒歩通学する児童がおらず、入学予定もないため対象外となる。	—		通学人数0人のため、対象外。