

【柳生小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	柳生	県道笠置山添線	柳生下町246付近	・歩道が非常に狭く、横断歩道（道路南側）に児童の待機場所がない。東から走行してくる車の見通しが悪く、スピードを出す車も多いため危険。	横断歩道の前出しの検討 ※外側線の引き直し、ポストコーンの撤去及び設置が必要（県）	警察（県）	済	
2	柳生	県道笠置山添線	①柳生下町243付近	・交差点北側の横断歩道について、東から西に渡る際に、西方からスピードを上げて左折してくる車が多く危険。	①ポストコーンの取り換え 「学童注意」路面標示の設置 交差点内路面標示の塗り直し	県	済	
2	柳生	県道笠置山添線	②柳生下町243付近～柳生小学校	・横断歩道を渡り、北に向かう道はグリーンベルトが狭くガードレールもない。児童のすぐ横を車が通り、危険。	②横断歩道、ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
2	柳生	県道笠置山添線	②柳生下町243付近～柳生小学校	・横断歩道を渡り、北に向かう道はグリーンベルトが狭くガードレールもない。児童のすぐ横を車が通り、危険。	②駐停車禁止路側帯の廃止に伴うグリーンベルト塗装、路側線の塗り直し 「通学路注意」路面標示の塗り直し 溝に蓋の設置検討※道路区域の場合	県	済	