

【田原小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	田原	主要地方道奈良名張線	横田町 田原交差点付近～小学校前	<ul style="list-style-type: none"> ・学校周辺の横断歩道や路面標示が薄くなっている部分がある。 ・自動車、トラック、ダンプカーなどが東西から速度を上げて坂を上ってくる構造であり、横断歩道を渡る者からも、見通しが悪く危険。 ・バス登校（水間方面）のスクールバスはこれまで道路沿いのバス停で乗降していたが、令和2年度より校内にバスを入れ、学校敷地内で乗降している。 	「学童注意」路面標示の設置 「速度落せ」路面標示の塗り直し 減速マークの塗り直し 中央線の塗り直し 外側線の塗り直し ドット線の塗り直し	県	済	
2	田原	主要地方道奈良名張線	大野町265付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が多い場所であり、制限速度を超過した車両も多く通行する。 	減速マークの塗り直し（横断歩道東側） 減速マークの設置（横断歩道西側） 中央線の塗り直し	県	済	
3	田原	主要地方道奈良名張線	日笠町396-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量が非常に多い交差点であるため、横断歩道を通行するのが危険。 	信号機の設置	警察	済	
4	田原	主要地方道天理加茂木津線	沓掛町403付近 沓掛バス停付近	<ul style="list-style-type: none"> ・南北両方向に走行する自動車がかかりのスピードで走行しており、路面標示が消えかかっている。 	通学路の確認	—	—	横断歩道を東西に渡る道は通学路指定されていない。
5	田原	主要地方道奈良名張線 国道369号線	水間町654-2付近 上水間バス停付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道のひび割れや塗装劣化、横断歩道南側及び交差点内の路側帯が消えかかっている。 ・上水間バス停では週に3日、学校・育友会・地域が輪番で立哨している。 	区画線の塗り直し	県	済	
5	田原	主要地方道奈良名張線 国道369号線	水間町654-2付近 上水間バス停付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道のひび割れや塗装劣化、横断歩道南側及び交差点内の路側帯が消えかかっている。 ・上水間バス停では週に3日、学校・育友会・地域が輪番で立哨している。 	停止線の塗り直し	警察	済	