

【田原小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	田原	主要地方道奈良名張線	茗荷町1078-1 田原公民館前横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>過去に児童が下校時の横断する際に西行きの車にはねられた事故が発生している。通行する児童数は少ないが、東向き・西向き車線ともに速度超過が常に見られ、郵便局付近から東側にかけては、登り勾配でカーブとなっている。西向き車線は速度超過の車両が多い。</li> <li>遅い車両を追い越そうとする車両も良く見られるため危険。</li> </ul>	中央線を破線→実線に変更 ガードレールの設置	県	済	
2	田原	主要地方道奈良名張線	茗荷町1025付近 JAならけん田原支店北東交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>JAならけん田原支店北東側の交差点で、多くの児童が通行する横断歩道。南側のわき道から東へ右折する車両、JAから東へ向かう車両が速度を上げて走行している。</li> <li>遅い車両を追い越そうとする車両も良く見られるため危険。</li> </ul>	中央線を破線→実線に変更 減速マーク、外側線の塗り直し	県	済	
2	田原	主要地方道奈良名張線	茗荷町1025付近 JAならけん田原支店北東交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>JAならけん田原支店北東側の交差点で、多くの児童が通行する横断歩道。南側のわき道から東へ右折する車両、JAから東へ向かう車両が速度を上げて走行している。</li> <li>遅い車両を追い越そうとする車両も良く見られるため危険。</li> </ul>	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	