

【大宮小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	大宮	市道中部第659号線	大宮町四丁目234-3付近	・交通量が多く、スピードを出す車もある。小学校南東側交差点は、登下校で通行する児童が最も多い交差点である。交差点西側の路面標示が薄くなっている。	「通学路注意」路面標示の塗り直し	市	済	
2	大宮	国道369号線	大宮町四丁目296-1付近 大宮町4丁目交差点	・大宮通り沿いの東西の横断歩道が薄くなっている。大宮通りに合流する北行きの車の通行量も多い。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
3	大宮	市道中部第661号線	大宮町四丁目313-3 三笠公民館前	・三条通りから大宮通りに抜ける車や三条通り方面に向かう車で交通量が多い。	「通学路注意」路面標示の塗り直し	市	済	
4	大宮	市道中部第646号線	大宮町三丁目5-11付近～大宮町二丁目	・東西に続く、多くの児童が通る通学路で、住民や通り抜け、駐車場利用の車などの交通量が非常に多い。路側帯やダイヤモンド等の路面標示が薄くなっている。	駐停車禁止の規制が残っているか確認 →残っていた。実線と破線塗り直しする。 横断歩道、ダイヤモンド、停止線、「止まれ」塗り直し	警察	済	
4	大宮	市道中部第646号線	大宮町三丁目5-11付近～大宮町二丁目	・東西に続く、多くの児童が通る通学路で、住民や通り抜け、駐車場利用の車などの交通量が非常に多い。路側帯やダイヤモンド等の路面標示が薄くなっている。	グリーンベルトの塗り直し	市	済	
4-②	大宮	市道中部第646号線	大宮町三丁目5-11付近	・小学校南東側交差点は、登下校の児童が最も多く利用する通学路であるが、交差点東側の路面標示が薄くなっている。	「通学路注意」路面標示の塗り直し	市	済	
4-③	大宮	市道中部第646号線 市道中部第645号線	大宮町三丁目5-2付近交差点	・多くの児童が通行する交差点であるが、登校時間帯、全方向からの車の進入がある交差点で、交通量大変多いため危険。	横断歩道塗り直し済み	—	—	令和3年度通学路交通安全プログラムと同箇所
4-④	大宮	市道中部第645号線	大宮町三丁目5-2東側	・登校時間帯は全方向からの車の進入がある交差点で、交通量大変多い。	「通学路注意」路面標示の塗り直し、路側線の塗り直し	市	済	
5	大宮	市道中部第643号線 市道中部第646号線	大宮町二丁目4-11付近T字路	・T字路で、大宮通りから侵入してくる車が多い。多くの児童が東西に通行しているが、路面標示が薄くなっている。	ドット線の設置	市	済	
5	大宮	市道中部第643号線 市道中部第646号線	大宮町二丁目4-11付近T字路	・T字路で、大宮通りから侵入してくる車が多い。多くの児童が東西に通行しているが、路面標示が薄くなっている。	「通学路注意」路面標示の塗り直し	市	済	
6	大宮	市道中部第648号線 市道中部第646号線	大宮町二丁目3-8付近T字路	・T字路となっており、住民や通り抜け、駐車場利用の車などの交通量が非常に多い。	ドット線の設置	市	済	
6	大宮	市道中部第648号線 市道中部第646号線	大宮町二丁目3-8付近T字路	・T字路となっており、住民や通り抜け、駐車場利用の車などの交通量が非常に多い。	「通学路注意」路面標示の塗り直し	市	済	

【大宮小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
7	大宮	市道中部第637号線 市道中部第646号線	大宮町二丁目2-23付近T字路	・T字路の東西の道路は、小学校の主要な通学路で多くの児童が通学している。抜け道として、大宮通り方面から進入してくる車が多く、危険。	ドット線の設置	市	済	
8	大宮	市道中部第636号線	大宮町二丁目6-17付近	・大宮通りに合流する車が利用する道路の「止まれ」路面標示が薄くなっている。大宮通り南側歩道は、多くの児童が通行する。	「とまれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
9	大宮	主要地方道奈良生駒線	三條大路一丁目1-1 マリオットホテル西側	・一旦停止や信号機が無い横断歩道であるため、大宮通りから左折してくる車や大宮通りに出ようとする車が十分に減速せずに進入してくることがあり危険。	一時停止規制や信号機は設置基準に満たないため設置は難しい。気を付けて横断するよう児童に対して通学指導を行う。	学校	済	
10	大宮	市道中部第572号線	大宮町六丁目3-16付近	・大宮通りへ合流する交通量の多い道であるが、路側線等がない。ラッシュ時には右折・左折で渋滞する自動車の横をすり抜けるように通行する児童がいるため危険。	路側線、グリーンベルトの設置 注意喚起看板の取り換え	市	済	
10	大宮	市道中部第572号線	大宮町六丁目3-16付近	・大宮通りへ合流する交通量の多い道であるが、路側線等がない。ラッシュ時には右折・左折で渋滞する自動車の横をすり抜けるように通行する児童がいるため危険。	駐停車禁止路側帯の塗り直し 横断歩道の設置検討	警察	済	
11	大宮	国道369号線	大宮町四丁目223-1北東 新大宮交差点	・新大宮交差点では、現状歩者分離式で東西方向の車道が青信号の際は歩行者用信号は全てが赤になる。交差点南側において特にラッシュ時には東西方向行きを含む多くの歩行者および自転車が滞留して危険である。	歩行者信号機の変更について上申中	警察	済	令和3年度通学路交通安全プログラムと同箇所
12	大宮	市道中部第639号線、市道中部第1348号線	三條宮前町7-1 100年会館南東角	・植栽が高く伸びており、見通しが悪く危険。（歩行者と自転車の接触等）	植栽の剪定	市	済	