

【佐保小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	佐保	北部第413号線	法蓮町926周辺	幅員減少になる場所もあり、また歩道もないため、児童と車がすれすれになることが多い。	通学指導により対応	学校	済	
2	佐保	北部第2号線	法蓮町25-8	一歩通行で通行量の多い道路に側道がある四差路で、一方通行の道路幅も狭いため側道からの児童の飛び出しで危険なことが幾度もあった。	路側線の塗り直し	市	済	
3	佐保	主要地方道奈良加茂線 北部第483号線	法蓮町972	見通しの悪い四差路になっており、横断歩道及び歩行者信号もないため、車の飛び出しによる接触事故が起ころともおかしくない状況にある。	カーブミラーの調整	市	済	
4	佐保	主要地方道奈良加茂線 北部第483号線	法蓮町970-3	見通しの悪い四差路になっており、横断歩道及び歩行者信号もないため、車の飛び出しによる接触事故が起ころともおかしくない状況にある。	一時停止線の設置検討 できない場合は外側線の設置検討	警察 県	未	幅員が狭いため、一時停止規制を設置できない。外側線を設置する。
5	佐保	北部第2号線	法蓮町986-122	細い道路の三叉路になっており、学校のすぐそばの住宅街で交通量が多いが、同じように並列している三叉路でこだけカーブミラーがついておらず、自動車や自転車が飛び出してくることもある。	カーブミラーを大きくする	市	済	角度調整で対応。
6	佐保	北部第473号線	西新在家町17	見通しの悪い直角×直角の狭い道路で、すぐそばに児童の在住するマンションもあり、保護者からの不安の声が上がっている。	カーブミラーの調整（綺麗にする、角度調整）	市	済	
7	佐保	北部第487号線	法蓮町328-32周辺	小学生のみでなく中高生も多く利用しているが、道幅が大変狭く車の通行時は大変危険である。	「学童注意」の設置	市	済	
8	佐保	主要地方道奈良加茂線 北部第402号線	法蓮町635-5	新しくできたコンビニの駐車場への進入路もでき、さらに北からの左折時に信号待ちの児童が巻き込まれる危険性もある。	ポストコーンを設置	市	済	
8	佐保	主要地方道奈良加茂線 北部第402号線	法蓮町635-5	新しくできたコンビニの駐車場への進入路もでき、さらに北からの左折時に信号待ちの児童が巻き込まれる危険性もある。	路側帯の設置	市	済	
9	佐保	北部第407号線	法蓮町714-3	歩道のライン及び横断歩道、一時停止ライン等の道路標示が劣化して剥がれてきている。	路側線の塗り直し	市	済	
9	佐保	北部第407号線	法蓮町714-3	歩道のライン及び横断歩道、一時停止ライン等の道路標示が劣化して剥がれてきている。	道路の補修	市	済	

【佐保小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 (R5年8月末時点)

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(検討も含む)	事業主体	対策後状況	備考
9	佐保	北部第407号線	法蓮町714-3	歩道のライン及び横断歩道、一時停止ライン等の道路標示が劣化して剥がれてきている。	道路の補修後、停止線と横断歩道の塗り直し	警察	済	
10	佐保	北部第484号線	法蓮町295-3	学校に隣接する細い道路で、車や自転車の抜け道として使われることもある。三叉路で車や自転車が確認及び一時停止せずに飛び出してくることがあり事故につながる恐れがある。	交差点マークの塗り直し	市	済	
11	佐保	私道	法蓮町270-6	見通しの悪い直角×直角の狭い道路及びT字路で、学生や通勤の時には歩行者及び自転車・バイクが多く通行するため接触・追突が心配される。	通学指導により対応	学校	済	
12	佐保	北部第477号線	法蓮町43-6	民家・集合住宅が立ち並ぶ間の道路で、道路幅は確保されているが、スクールゾーンにもかかわらず、歩道が設置されていない。	「学童注意」路面標示の設置	市	済	