

【鼓阪小学校】平成30年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 (R5年8月末時点)

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策(検討も含む)	事業主体	対策後状況	備考
1	鼓阪	北部第127号線	東之阪町492-2	道路と側溝の段差が大きく(最大1m)転落の危険。	転落防止柵を設置	市	済	
2	鼓阪	県道木津横田線	東之阪町18-9	歩道が狭く段差が多い。	歩道の改修	県	未	長期的な視点で改修を実施
3	鼓阪	北部第131号線 北部第739号線	今在家町、東之阪町 興善院町、般若寺町	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	自治会から警察へ要望 規制ができない場合は、路面標示の検討	警察 (市)	済	30km規制
3	鼓阪	北部第131号線 北部第739号線	今在家町、東之阪町 興善院町、般若寺町	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	看板の再設置	市	済	
4	鼓阪	北部第116号線	川上町	道幅が狭く、スピードを出す車が多い。	速度規制	警察 (市)	済	