

【鼓阪小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	鼓阪	県道木津横田線	東之阪町18-9付近	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、側溝との間にガードレールのあるところがあり、歩道の幅がさらに狭くなっている。 ・点検日時時点で当該道路を通学する児童は3名。 	側溝改修の検討 樹木の伐採	県	未	樹木の伐採は済。 側溝改修についてはR3測量と設計。R5一部工事開始予定
2	鼓阪	県道木津横田線	川上町416-53付近 東之阪交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、歩道片側が斜面になっており、柵などがないため転落する危険性がある。 ・東ノ阪交差点の歩行者赤信号の時間が長い。 	転落防止柵の設置	県	未	
2	鼓阪	県道木津横田線	川上町416-53付近 東之阪交差点付近	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道が狭く、歩道片側が斜面になっており、柵などがないため転落する危険性がある。 ・東ノ阪交差点の歩行者赤信号の時間が長い。 	赤信号を渡らないよう通学指導	学校	済	
3	鼓阪	市道北部第127号線	川上町461-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車の通行量が多いため、運転者に注意を促す必要がある。 	「学童注意」路面標示の設置	市	済	
3	鼓阪	市道北部第127号線	川上町461-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・車の通行量が多いため、運転者に注意を促す必要がある。 	グレーチングの取り換え	市	済	
4	鼓阪	県道木津横田線	川上町438付近 川上交番前	<ul style="list-style-type: none"> ・川上交番前の横断歩道が薄くなっている。 	横断歩道の塗り直し	警察	済	
5	鼓阪	市道北部第128号線 市道北部第116号線	川上町405-2付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている。 	横断歩道の塗り直し	警察	済	
6	鼓阪	国道369号線	般若寺町263-4 般若寺町交差点	<ul style="list-style-type: none"> ・交差点西方にある市営住宅へ出入りするための専用道路が接続されていることにより、西側の歩道が分断されている。 	歩道の設置、区画線の変更	県	済	
7	鼓阪	県道奈良谷田線	東包永町59-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている。 	横断歩道の塗り直し (スムーズ横断歩道化の検討)	警察	済	
7	鼓阪	県道奈良谷田線	東包永町59-1付近	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道が薄くなっている。 	スムーズ横断歩道の設置検討	県	済	