

【椿井小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	椿井	市道北部第377号線 市道北部第378号線	東城戸町54付近	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅が狭いが、交通量は多い。南北方向のグリーンベルトが椿井小学校南門付近で途切れており、バンピーホーム前の東西の道路にはグリーンベルトが設置されていない。 ・バンピーホームの出入り口付近でR3.1.7に乗用車と歩行者の接触事故が発生している。 ・バンピーホーム前の東西の道路は8時～21時は西向き一方通行になっている。 	グリーンベルトの設置 路側線（巻き込み線）の設置	市	済	
1	椿井	市道北部第377号線 市道北部第378号線	東城戸町54付近	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅が狭いが、交通量は多い。南北方向のグリーンベルトが椿井小学校南門付近で途切れており、バンピーホーム前の東西の道路にはグリーンベルトが設置されていない。 ・バンピーホームの出入り口付近でR3.1.7に乗用車と歩行者の接触事故が発生している。 ・バンピーホーム前の東西の道路は8時～21時は西向き一方通行になっている。 	「速度落せ」路面標示の塗り直し	市	済	
2	椿井	市道北部第378号線	椿井町25付近	<ul style="list-style-type: none"> ・道路が狭いにもかかわらず、交通量が多い。貨物搬入のトラックの駐停車が多い。 	「学童注意」路面標示の塗り直し	市	済	
3	椿井	市道北部第378号線	東城戸町10付近	<ul style="list-style-type: none"> ・道幅が狭い。日中は南向きに一方通行の道路であるが、対向車を意識する車が信号待ちの際に道路左に寄っていることが多い。一方通行を無視して入ってくる車両がある。 	グリーンベルトの設置	市	未	
4	椿井	市道三条線	橋本町6付近	<ul style="list-style-type: none"> ・三条通りを横断する場所であり、一般車両だけではなく商業車両の交通量も多い。中谷堂の前でもあり、歩行者や買い物客が車道にはみ出ていることもある。 	横断歩道の塗り直し	警察	済	