

【三碓小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	三碓	市道西部第939号線	西千代ヶ丘一丁目から学園大和町四丁目にかかる学園大和歩道橋	<p>陸橋の老朽化が進んでいる。本校児童の75%以上が登下校に利用している。</p> <p>歩道部分と陸橋部のジョイント部の段差がひどく、転倒する児童が多い。また、地域から高齢者の利用も多く、段差を放置するのは危険。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・陸橋部の床面の舗装が剥げて凸凹になっており、引っかかる児童が多い。雨天時は水が溜まり、より危険になる。 ・金属部の腐食が進み、耐震的にも問題がないのか心配。 ・陸橋部に街灯がなく、冬期等は薄暗くなって防犯上危険。※（一般の地域要望） 	<p>舗装面の修繕・段差の解消（短期的な対策）</p> <p>耐震化の検討（長期的な対策）</p>	市	済	