

【三碓小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------|-------|----|
| 1 | 三碓 | 市道西部第412号線 市道西部第375号線 | 学園大和町五丁目117付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 1 | 三碓 | 市道西部第412号線 市道西部第375号線 | 学園大和町五丁目117付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの上を歩くように通学指導を行う | 学校 | 済 | |
| 2 | 三碓 | 市道西部第396号線 市道西部第375号線 | 学園大和町五丁目179付近～ 学園大和町四丁目242付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの設置 「学童注意」路面標示の設置 | 市 | 済 | |
| 2 | 三碓 | 市道西部第396号線 市道西部第375号線 | 学園大和町五丁目179付近～ 学園大和町四丁目242付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの上を歩くように通学指導を行う | 学校 | 済 | |
| 3 | 三碓 | 市道西部第398号線 市道西部第367号線 | 学園大和町四丁目118付近～ 学園大和町四丁目250付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの設置 | 市 | 済 | |
| 3 | 三碓 | 市道西部第398号線 市道西部第367号線 | 学園大和町四丁目118付近～ 学園大和町四丁目250付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの上を歩くように通学指導を行う | 学校 | 済 | |
| 4 | 三碓 | 市道西部第387号線 | 学園大和町三丁目204付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの設置 交差点マークの設置 | 市 | 済 | |
| 4 | 三碓 | 市道西部第387号線 | 学園大和町三丁目204付近 | <ul style="list-style-type: none"> 非常に多くの児童が通行している。 広がって歩くことがあり危険な状況。 | グリーンベルトの上を歩くように通学指導を行う | 学校 | 済 | |
| 5 | 三碓 | 主要地方道枚方大和郡山線 | 黒谷橋東詰交差点 | 阪奈道路へつながる交通量の多い交差点で、信号待ちをしている際に車が突っ込んでくる可能性がある。 | 北東、南東角ガードレール等の設置 | 県 | 済 | |