

【富雄南小学校】平成29年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
1	富雄南	国道308号線 主要地方道枚方大和郡山線	奈良市中町483北西交差点	歩行者にとっては東西に渡る際の信号が長く変わらないため、信号を待つ子どもが多数横断歩道前にたまる。北から西に車が通行する際、白点線をはみ出る車があり、非常に危険。	外側線、ストップマーク、部分的なカラー舗装の設置	県	済	
2	富雄南	国道308号線	奈良市中町4823西交差点	児童登校時、人・車・自転車の交通量が多く、互いの存在が見えにくい。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
3	富雄南	国道308号線 市道西部第1号線	①奈良市中町5011南西交差点 ②中町5011付近交差点から中町4979-12付近までの間	スピードを出して曲がる車が多いため、非常に危険。	①注意喚起看板の設置	市	済	
3	富雄南	国道308号線 市道西部第1号線	①奈良市中町5011南西交差点 ②中町5011付近交差点から中町4979-12付近までの間	スピードを出して曲がる車が多いため、非常に危険。	②グリーンベルトの設置	県	済	
4	富雄南	国道308号線 市道西部第682号線	奈良市中町4983南交差点	点滅信号のため、車両と歩行者が接触する危険性がある。	「交差点注意」路面標示の設置検討	県	済	
5	富雄南	市道中町線	奈良市中町504西交差点	信号がないにもかかわらず、車両・歩行者共に多いため、危険である。	横断歩道、一旦停止規制の塗り直し 時間帯通行規制の検討	警察	済	時間帯通行規制は、地元の合意が得られなかった。
6	富雄南	市道西部第604号線 市道西部第618号線	奈良市千代ヶ丘2-2-1北西交差点	道路がカーブしているため見通しが悪い。また、バス通りで車のスピードも速く危険である。	気を付けて通学してもらう		済	一旦停止規制(2か所)、「速度落とせ」路面標示が設置されている。
7	富雄南	市道西部第722号線 市道西部第995号線	奈良市丸山2-4498-83北東交差点	児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
8	富雄南	市道登美ヶ丘中町線	奈良市藤ノ木台3-3-4東交差点	児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察・市	済	
9	富雄南	市道登美ヶ丘中町線	奈良市藤ノ木台1-2-18-3南交差点	児童が通る割合が高いにもかかわらず、横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察・市	済	
10	富雄南	市道西部第1266号線	奈良市中町5064-5南東交差点	見通しが非常に悪く、下り坂の部分もあるため、車のスピードが出やすい。	飛び出し坊やの設置	市	済	
11	富雄南	主要地方道枚方大和郡山線	奈良市中町323-1西交差点（第二船場橋）	通行量が多く、東から北に向かう車が右折待ちのため、渋滞になりやすく危ない。	右折禁止規制の検討	警察	済	合意形成が難しいため実施出来ない（H31.1.29）→R1プログラムで再挙
12	富雄南	国道308号線	奈良市中町4821-1北交差点	7:30~9:00の通行禁止の標識が分かりにくい。	気を付けて通学してもらう		済	交差点の各方面に標識が設置されている。
13	富雄南	市道西部第709号線	奈良市中町4821-1北交差点~4185	道路の状態が非常に悪く危険である。	部分舗装修繕	市	済	
14	富雄南	市道西部第1306号線、西部第1307号線	奈良市中町397番付近	見通しの悪い交差点やカーブがあるにも関わらず、速度を出して走行する車両が多い。	注意喚起路面標示、停止誘導線、減速マーク、デリネーター、反射板の設置	市	済	
15	富雄南	市道西部1306号線、西部第1307号線	藤ノ木台2丁目（バス）~藤ノ木台ガーデンハイツA棟北西道路	道路幅員が狭く、河川への転落の危険性もある。	道路拡幅及び転落防止柵の設置	市	済	