

【伏見小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	伏見	市道中部第3号線 市道中部第733号線	菅原町370付近 伏見小学校 正門前	・車や自転車の通行が多く、登下校時に接触する可能性があり危険。	グリーンベルトの設置	市	済	
2	伏見	市道中部第733号線	菅原町298-1付近～菅原東 二丁目21-1付近	・エーテルハイム南側にある交差点の見通しが悪く、登下校時間帯の交通量が多い。南北の道は駅への抜け道として朝の時間帯は交通量が多い。	グリーンベルトの設置	市	済	
3	伏見	市道中部第866号線 市道中部第867号線	西大寺町2049-3付近～青 野町二丁目10-3付近	車や自転車の通行も多く、歩行者がどこを歩いたらよいかわからない。	グリーンベルトの設置、巻き込み線の設置	市	済	
4	伏見	市道中部第689号線	西大寺芝町二丁目6-8付近～ 西大寺野神町一丁目1-10付 近	車の通行量が多く危険。	グリーンベルトの設置 転落防止柵の設置	市	済	
5	伏見	市道中部第7号線 市道中部第701号線	西大寺南町3-10付近	東西南北への車の通行量も多く、交差点を渡るときに危険を伴う。	気を付けて横断するよう学校で通学指導を行う。	学校	済	
6	伏見	市道中部第1500号線 市道中部第1501号線 市道中部第1504号線	西大寺南町15-1付近	幹線道路から曲がる車が多く、見通しも悪いため横断する際に危険である。	ドット線、路側線を設置済み。	—		令和元年度通学路交通安全プログラムと同箇所。「一時停止規制の設置」が対策内容であったが、ドット線が設置されている。対策済み。
7	伏見	市道中部第2号線	疋田町四丁目134-5付近	幹線道路から曲がる車が多く、見通しも悪いため横断する際に危険である。	ガードパイプ等を設置すると路側帯内が狭くなるため難しい。気を付けて通行するよう学校で通学指導を行う。	学校	済	
8	伏見	市道中部第2号線	疋田町四丁目147付近	宅地造成に伴い新設道路が設置され、交通量の増加が予想され、横断時に危険である。	新しい住宅地の造成完了後に検討	—		
9	伏見	市道中部第1号線	疋田町四丁目134-2付近	歩道もガードレールもなく、中途半端に広い道路なのでスピードを出している車も多い。	グリーンベルトの設置	市	済	