

【都跡小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

| 危険箇所番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策後状況 | 備考 |
|--------|------|----------------|----------------------|--|--|-------|-------|------------------------------------|
| 1 | 都跡 | 市道中部第194号線 | 佐紀町893付近～佐紀町2138-5付近 | <ul style="list-style-type: none"> 朝の時間帯は、歌姫街道の抜け道として利用されており、車の通行量が多くなっている。 対面通行ができないくらい幅員が狭いが、スピードを出して走行しており危険。 | 時間帯一方通行規制の検討 | 警察 | 済 | 地元調整ができなかったため、見守り活動を実施する。市が看板設置済み。 |
| 2 | 都跡 | 主要地方道奈良精華線 | 二条町二丁目2付近 二条町二丁目バス停 | <ul style="list-style-type: none"> バス停と横断歩道の位置が近いこと、登校時に、バスの最後尾が横断歩道にかかっていることがあり危険。 南側の踏切が開まっている時は車が連なって停車している状態になり、踏切が開いた際には北向きの車からは東から横断しようとする児童が車の陰に隠れ見えにくいこと、衝突する危険性がある。 令和3年度に死亡事故が発生している。 | 南側へバス停の移設、歩道のかさ上げ、バス停路面標示、横断防止柵 | 県 | 未 | |
| 3 | 都跡 | 主要地方道奈良大和郡山斑鳩線 | 薬師寺東口交差点 | <ul style="list-style-type: none"> 路側帯が南側にできたため、車が北側寄りに通行している。交差点の北側から歩く歩行者が見えにくく、左折時に巻き込み事故が起きる可能性がある。 | ストップシールの貼付け 交差点の奥で待機するよう学校で通学指導を行う。 | 学校・地域 | 済 | |
| 3 | 都跡 | 主要地方道奈良大和郡山斑鳩線 | 薬師寺東口交差点 | <ul style="list-style-type: none"> 路側帯が南側にできたため、車が北側寄りに通行している。交差点の北側から歩く歩行者が見えにくく、左折時に巻き込み事故が起きる可能性がある。 | ラバーボールの設置 | 県 | 済 | |