

【大安寺西小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	大安寺西	市道中部第669号線 市道中部第629号線 市道中部第9号線	恋の窪一丁目9-6付近	・横断歩道まで歩く区間の路側帯が狭い。	学校で通学ルートの確認後、路側帯の拡幅検討 →路側帯が狭い区間を歩いていなかったため、対策なし	—		
2	大安寺西	市道中部第675号線	大安寺西一丁目1000 奈良 県立図書館東側	・交通量が多い。南にかけてカーブになっているため見通しが悪いがスピードを出す車が多い。	信号機のある横断歩道を利用して通学するよう指導	学校	済	