

【大安寺小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	大安寺	市道南部第119号線	東九条町1401-2付近 県営北和団地 西側道路	・道幅が狭く、登校時の通行量が多い。	注意喚起看板の設置	市	済	
2	大安寺	市道南部86号線	大安寺二丁目15-1付近	・大安寺小学校は運動場と校舎の間に市道が通っており、7:30~17:00までは車両通行禁止（自転車は除く）となっている。 ・自動車は迂回しなければならないが、看板が薄くなっており見えにくい状態になっている。	注意喚起看板の取り換え	市	済	