

【明治小学校】令和3年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R5年8月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	明治	市道南部第200号線	北永井町355-14付近	・小学校南側の横断歩道で、交通量が多くスピードを出して通行する車両が多く、危険。横断歩道や停止線が薄くなっている。	横断歩道、停止線の塗り直し	警察	済	
1	明治	市道南部第200号線	北永井町355-14付近	・小学校南側の横断歩道で、交通量が多くスピードを出して通行する車両が多く、危険。横断歩道や停止線が薄くなっている。	ストップシールの貼付け	学校	済	
2	明治	市道南部第204号線	南永井町230付近	・ゾーン30の施行に伴い、グリーンベルトが設置された。 ・抜け道として利用されているが歩道が無い。	グリーンベルト設置済み。対策済み。	市	—	
3	明治	主要地方道奈良大和郡山線	神殿交差点～明治小学校北側信号（神殿530付近）	・神殿交差点～東側に向かって信号（明治小学校北側の信号）のある交差点まで、歩道がなく交通量も多く車両がスピードを出すため危険。	グリーンベルトの設置 ガードレールの設置 ピクトグラムを設置 外側線、中央線の移設 外側線、中央線、減速マークの塗り直し 「学童注意」路面標示の塗り直し	県	済	
4	明治	市道北之庄八島線	南永井町91付近	・時間帯通行規制がかかっているが、大型車を含め抜け道となっており、かなりの交通量があり、スピードが速い。歩道が都南中学校前と付近にしかないため危険。	グリーンベルト、路側線の拡幅	市	済	