


第20号市営住宅 4号棟

502号 間取り写真

募集区分	竣工年度	構造	形式	エレベータ	浴槽給湯器
一般(事故)	S55	耐火5階	3DK	無	無



建物外観



①玄関




②浴室スペース



③洗面所



④便所




⑤バルコニー



⑥DK(6.6帖)



⑦洋室(6.2帖)



⑧和室1(6帖)




⑨和室2(6帖)



傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。



A : 台所床
 少し浮きがあります。



B : 台所のアルミ引き戸
 汚れがあります。




C : 台所引き戸の棧
 古い木材のままです。



D : 台所の引き戸
 傷があります。



E : 台所の引き戸
 傷があります。



F :

壁・床・設備の修繕

- DK
 - 壁 クロス張替え
 - 床 CF張り
 - 台所 既存利用
- 和室1
 - 壁 クロス張替え
 - 床 畳表替え
- 和室2
 - 壁 クロス張替え
 - 床 畳表替え
- 洋室
 - 壁 クロス張替え
 - 床 CF張り