


第4号市営住宅3号棟  
210号 間取り写真

募集区分	竣工年度	構造	形式	エレベータ	浴槽・給湯器
一般	H10	耐火3階	3LDK	有	有



建物外観



①玄関



②浴室



③洗面所

④トイレ



⑤バルコニー



⑥LDK(12帖)



⑦洋室(7帖)



⑧和室1(6帖)




⑨和室2(6帖)





傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。  
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。  
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。




**A** : コンロ台  
 錆汚れがあります




**B** : 台所水廻り  
 水垢汚れがあります




**C** : シンク  
 水垢汚れがあります



**D** : LDK掃き出し窓近くの床  
 床板が色あせしている



**E** : LDK掃き出し窓近くの床  
 床板が色あせしている



**F** :

壁・床・設備の修繕

- LDK
  - 壁 既存利用
  - 床 ワックス掛け
  - 台所 既存利用
- 和室1
  - 壁 既存利用
  - 床 畳表替え
- 和室2
  - 壁 既存利用
  - 床 畳表替え
- 洋室
  - 壁 クロス張替え
  - 床 ワックス掛け
- 浴室
  - 既存利用