


第2号市営住宅3号棟  
204号 間取り写真


募集 区分	竣工 年度	構造	形式	エレベータ	浴槽・給湯器
子育て	H10	耐火 4階	3LDK	有	有



建物外観



①玄関



②浴室



③洗面所



④トイレ



⑤バルコニー



⑥LDK(13帖)



⑦洋室(7帖)



⑧和室1(6帖)




⑨和室2(6帖)



傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。  
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。  
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。



**A** : コンロ  
 錆汚れがあります



**B** : 台所水廻り  
 水垢汚れがあります



**C** : インターホン受話器  
 色あせがあります

壁・床・設備の修繕

- LDK
  - 壁 クロス張替え
  - 床 CF張り
  - 台所 既存利用
- 和室1
  - 壁 クロス張替え
  - 床 畳表替え・一部畳交換
- 和室2
  - 壁 既存利用・一部クロス張替え
  - 床 畳表替え
- 洋室
  - 壁 クロス張替え
  - 床 ワックス掛け
- 浴室
  - 既存利用



**D** :



**E** :



**F** :