

第4号市営住宅2号棟

103号 間取り写真

募集区分	竣工年度	構造	形式	エレベータ	浴槽・給湯器
子育て	H7	耐火4階	3LDK	有	有

⑥LDK(12帖)



①玄関



⑦洋室(6帖)



②浴室



③洗面所



⑧和室1(6帖)



建物外観




④トイレ



⑤バルコニー




⑨和室2(6帖)



傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。



A : コンロ台
 錆汚れがあります



B : 台所水廻り
 水垢汚れがあります



C : シンク水切り場
 水垢汚れがあります

壁・床・設備の修繕

- LDK
 - 壁 クロス張替え
 - 床 CF張り
 - 台所 既存利用
- 和室 1
 - 壁 クロス張替え
 - 床 畳表替え
- 和室 2
 - 壁 クロス張替え
 - 床 畳表替え
- 洋室
 - 壁 クロス張替え
 - 床 ワックス掛け
- 浴室
 - 既存利用



D : 洋室壁紙
 壁紙に浮きがあります



E :



F :