


# 第9号市営住宅2号棟

## 503号 間取り写真

募集区分	竣工年度	構造	形式	エレベータ	浴槽・給湯器
子育て	H15	耐火5階	3LDK	有	有



建物外観



①玄関



②浴室



③洗面所



④トイレ



⑤バルコニー



⑥LDK(12.5帖)



⑦洋室(5.5帖)



⑧和室1(6帖)





⑨和室2(6帖)



傷・変色箇所写真

修繕工事は実施していますが、新築物件ではないため、傷・変色箇所・汚れ等があります。  
 なお、特に目に付く箇所を掲載しております。  
鍵渡し後に追加の修繕・清掃は行いませんので、あらかじめご了承ください。



**A** : 廊下床面  
 床に目立つ修理跡あり




**B** : コンロ台  
 汚れがあります。




**C** : 台所水廻り  
 水垢汚れがあります



**D** : 台所シンクの引き出し  
 修理跡があります



**E** :



**F** :

壁・床・設備の修繕

- LDK
  - 壁 クロス張替え
  - 床 CF張り
  - 台所 既存利用
- 和室1
  - 壁 クロス張替え
  - 床 畳交換
- 和室2
  - 壁 クロス張替え
  - 床 畳交換
- 洋室
  - 壁 クロス張替え
  - 床 ワックス掛け
- 浴室
  - 既存利用