

【西大寺北小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺栄町2-13	歩道が狭く、車道にはみ出して歩いている人がいるため危険である	南側の歩道の拡張	市	未	
1	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺栄町2-13	歩道が狭く、車道にはみ出して歩いている人がいるため危険である	北側の歩道に80センチの横断防止柵の設置	県	—	・横断防止柵を設置すると車椅子使用者らの通行に支障が出るので、設置しないことにした