

【大安寺西小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧 (R6年7月末時点)

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体(案)	対策状況	備考
1	大安寺西	市道南部第32号線	恋の窪1丁目18	車道と歩道の境目がはっきりしておらず、危険なため、グリーンベルトを設置していただきたい。	路側線とグリーンベルトの設置	市	済	