

【帯解小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	帯解	主要地方道天理環状線	奈良市今市町753-2	道幅が狭い上、スピードを出して走行する車が多く、児童が通学するのに危険である。	グリーンベルトの幅を現在の60センチから80センチに広げる。グリーンベルトの反対側に路側線を入れる。 ↓ グリーンベルト塗り直し	県	済	
1	帯解	主要地方道天理環状線	奈良市今市町753-2	道幅が狭い上、スピードを出して走行する車が多く、児童が通学するのに危険である。	ダイヤマークの書き直し	警察	済	
1、5	帯解	主要地方道天理環状線、市道南部第444号線	今市町753-2～山町136-1	道幅が狭い上、スピードを出して走行する車が多く、児童が通学するのに危険である。	両側に路側線を入れる	県	済	
1、5	帯解	主要地方道天理環状線、市道南部第444号線	今市町753-2～山町136-1	道幅が狭い上、スピードを出して走行する車が多く、児童が通学するのに危険である。	両側に路側線を入れる	市	済	
2	帯解	市道南部第432号線435号線	奈良市柴屋町4-1	・校門の目の前の交差点であり北西、南西、南東の3方向から120人以上の児童が登校するにも関わらず交通量が多い。 ・目立った一旦停止や減速等がなく危険である。	・道路両側に路側線、交差点の4つ角に巻き込み防止線、ドット線、交差点マークを入れる	市	済	
2	帯解	市道南部第432号線435号線	奈良市柴屋町4-1	・校門の目の前の交差点であり北西、南西、南東の3方向から120人以上の児童が登校するにも関わらず交通量が多い。 ・目立った一旦停止や減速等がなく危険である。	交差点北西と南東に一時停止線を入れることを検討→検証していただいた結果、交通量も少なく、車のスピードも出ていないため、設置しない。	警察	—	
3	帯解	市道南部第432号線442号線443号線	奈良市山町52-2	狭い路地で子どもの飛び出しによる事故の危険がある	ストップシールの設置	市	済	
3	帯解	市道南部第432号線442号線443号線	奈良市山町52-2	狭い路地で子どもの飛び出しによる事故の危険がある	・自転車の飛び出しを注意喚起をする	学校	済	
4	帯解	市道南部第444号線	奈良市田中町449-6	路面標示「学童注意」が薄くなっている	令和3年度の緊急点検で車の速度抑制対策としてこの箇所に減速マークを設置することが決まっており、その際「学童注意」の路面標示は消えることになるため、塗り直しは行わない。	—	—	
5	帯解	国道169号線	奈良市山町129	・国道沿いで交通量が多いが、店舗前の歩道になるためガードレール等の対策ができず、大変危険な場所である。 ・グリーンベルトの対策はしてもらったが、近年の歩道に突っ込んでくる事故が増えてきたため、更なる対策が必要である。	・グリーンベルトの幅を歩道全面に増幅する。 ・金属製のボールかうパーボールを2か所に設置	県	済	
6、7	帯解	県道福住上三橋線	奈良市高樋町501	・路面標示「学童注意」が消えかけており読めなくなっている ・路面標示「止まれ」が薄くなっている	路面標示「学童注意」の塗り直し	県	済	

【帯解小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
6、7	帯解	県道福住上三橋線	奈良市高樋町501	・路面標示「学童注意」が消えかけており読めなくなっている ・路面標示「止まれ」が薄くなっている	路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	済	
6、7	帯解	県道福住上三橋線	奈良市高樋町501	・路面標示「学童注意」が消えかけており読めなくなっている ・路面標示「止まれ」が薄くなっている	飛び出し坊やの設置を検討	市	済	検討の結果、設置しない。
8、9	帯解	県道福住上三橋線	高樋町1253	・路面標示「通学路注意」とダイヤモンドが薄くなっている ・横断歩道等が薄くなっている	・路面標示「通学路注意」を「学童注意」と塗り直す ・路側線の塗り直し	県	済	
8、9	帯解	県道福住上三橋線	高樋町1253	・路面標示「通学路注意」とダイヤモンドが薄くなっている ・横断歩道等が薄くなっている	・ダイヤモンドを拡大の上、塗り直し ・横断歩道等の塗り直し→上申中	警察	済	
10	帯解	県道福住上三橋線	高樋町1239-1	路面標示「通学路注意」とダイヤモンド・横断歩道が薄くなっている	路面標示「通学路注意」を「学童注意」に塗り直す	県	済	
10	帯解	県道福住上三橋線	高樋町1239-1	路面標示「通学路注意」とダイヤモンド・横断歩道が薄くなっている	・ダイヤモンドの塗り直し ・横断歩道の塗り直し	警察	済	
11	帯解	県道福住上三橋線	奈良市高樋町1139-1	バス停の注意喚起や待機場所の路面表示がなく、児童がバスを待つのに危険である。	バス停側に路側線の設置（バス停前5メートルはドット線）	県	済	
12	帯解	県道福住上三橋線	奈良市南橋尾町76	路面標示「通学路注意」が薄くなっている	路面標示「通学路注意」を「学童注意」に塗り直す	県	済	
13	帯解	市道東部325号線327号線	奈良市中畑町156	バス停の注意喚起や待機場所の路面表示がなく、児童がバス停に向かう道中やバスを待つのに危険である。	道路両側に路側線の設置	市	済	
14	帯解	市道南部553号線	広大寺池周辺 奈良市池田町	南部553号線は広大寺池の堤であるが、主要道路の抜け道として、朝夕頻繁に車が高速で走るため、子どもたちの安全を確保することが大変難しくなっている。	ネットフェンスを1メートル池側に移動させ、ガードレールの外側に歩道を作ることを検討。（水利組合や地元の同意が必要）	市	未	