

【西大寺北小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	西大寺北	市道中部第682号線	西大寺竜王町二丁目1-4～伏見中学校	・小中学校の通学路で交通量が多いにもかかわらず歩道が無く路側帯が狭い。	グリーンベルトの設置、側溝の暗渠	市	未	
2	西大寺北	市道中部第691号線 市道中部第96号線	秋篠町269-4付近	・自動車や自転車の通行量が多いにもかかわらず、児童が2段階横断しなければならない。また、待機場所がなく危険。	ガードレール等設置の検討	市	済	
3	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺本町4-29付近	・西大寺駅の北側で昼夜を問わず自動車や自転車の通行量が多い道であるが、車道と歩道の境目がはっきりしない箇所があり危険。	路側線の設置	県	済	
4	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺新町一丁目2-27付近	・サンハイツ前の交差点。カーブになっており見通しが悪い。コンビニに出入りする車が多く、それを避けるように車線をはみ出して走行する車、バスもあり危険。	カラー舗装、「学童注意」路面標示の設置	県	済	
4	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺新町一丁目2-27付近	・サンハイツ前の交差点。カーブになっており見通しが悪い。コンビニに出入りする車が多く、それを避けるように車線をはみ出して走行する車、バスもあり危険。	ダイヤモンドの塗り直し	警察	済	
5	西大寺北	県道谷田奈良線	西大寺赤田町一丁目2-29付近	・途中で歩道が無くなっている。	路側線の設置	県	済	