

【青和小学校】令和3年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R6年7月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	青和	市道二名学園前線	鶴舞西町2-5付近	・交通量が非常に多く、通学する児童も多い。北から南方向への通行が時間規制されているにもかかわらず違反車両が多い。 ・通学や通勤の自転車が多い。 ・令和2年度の下校時に、当該横断歩道で西から来た車両と児童の接触事故が発生している。学童注意や横断歩道、一時停止線の塗り直しは完了しているがその他の対策が必要。	交差点マーク、路側線の塗り直し	市	済	
1	青和	市道二名学園前線	鶴舞西町2-5付近	・交通量が非常に多く、通学する児童も多い。北から南方向への通行が時間規制されているにもかかわらず違反車両が多い。 ・通学や通勤の自転車が多い。 ・令和2年度の下校時に、当該横断歩道で西から来た車両と児童の接触事故が発生している。学童注意や横断歩道、一時停止線の塗り直しは完了しているがその他の対策が必要。	路側線の設置	市	済	
2	青和	市道二名学園前線 市道西部第566号線 市道西部第554号線	学園緑ヶ丘二丁目6-12付近	・横断歩道の移設や路面標示等の塗り直しは完了しているが、北から来る車が一時停止せずに走行し、下り坂になっているため、通勤や通学の自転車のスピードも出ていて危険。	路側線の設置	市	済	